


Краткое справочное руководство

В соответствии со стандартами
ASTM A956 и DIN 50156

Измерение: быстро и удобно



1. Заряд

Потяните зарядную трубку полностью назад и затем вперед, чтобы включить прибор.



2. Установка

Установите опорное кольцо прибора на объект, плотно прижав его к поверхности.



3. Измерение

Нажмите на спусковой механизм, чтобы выполнить измерение.

Получение среднего значения на основе серии измерений

1. Нажмите клавишу для выполнения серии измерений.
2. После каждого измерения на дисплее отображается количество выполненных ударов (максимальное значение – 99).
3. Нажмите клавишу , чтобы отменить выполнение текущего измерения (значение счетчика уменьшится).
4. После выполнения последнего измерения нажмите клавишу

- несколько раз среднее значение,
- среднеквадратическое отклонение*
- диапазон.*
- мин.*
- макс.
- количество значений, шкала твердости,
- группа материалов.

5. Для выполнения следующей серии измерений продолжайте испытания или дважды нажмите для выхода из режима серий измерений.

Настройка

Группа материалов	HV	HB	HRC	HRB	HS	Rm*
Обычная и литая сталь	D / DL	D / DL	D / DL	D / DL	D / DL	D / DL
Инструментальная сталь холодной обработки	D / DL		D / DL			
Нержавеющая сталь	D	D	D	D		
Чугун с пластинчатым графитом GG	D	D	D			
Чугун со сфероидальным графитом GGG	D	D	D			
Литые алюминиевые сплавы	D / DL	D / DL		D		
Медные/цинковые сплавы (латунь)		D		D		
Сплавы CuAl/CuSn (бронза)		D				
Кованые сплавы меди, низколегированные		D				

* только для Piccolo 2

